
Laubschutz

Abhilfe gegen verstopfte Dachrinnen bietet der Laubschutz von Raku. Das nach oben gewölbte gelochte Metallprofil



besitzt üblicherweise 2000 mm Länge und ist an der Vorderkante mit Einhängenasen für die Wulst und an der Hinterkante mit einem Bord zum Einklemmen unter den Wasserfalz versehen. Der Laubschutz paßt für alle gängigen Halbrund- und Kastenrinnen und wird je nach dem Rinnenmaterial in Aluminium 1,0 mm oder Kupfer 0,6 mm dick angeboten.

Raku Gewerbegebiet 55758 Veitsrodt Tel. (0 67 81) 32 81 Fax (0 67 81) 32 82

Durchführungen für Verbundrohre

Geprüfte Brandschutzdurchführungen für Aluminiumverbundrohre fertigt Doyma. Für viele Markenrohre, wie Unipipe, Wavin Tigris oder Fusiotherm Stabi konnten bauaufsichtliche Zulassungen für die brandschutztechnische Sicherung erlangt werden.

Im Brandfall verhalten sich Aluminiumverbundrohre ähnlich wie die gängigen brennbaren Rohre. Eine zusätzliche Gefahr besteht aber darin, daß sich durch die hohe Wärmeleitfähigkeit der Aluminiumschicht der Brand in andere Räume ausbreiten kann. Häufig können Standard-Brandabschottungen ohne spezielle Zulassung diese Brandübertragung nicht verhindern und bilden daher ein unkalkulierbares Sicherheitsrisiko. Da es sich bei Aluminiumverbundrohren um nicht genormte Rohre mit unterschiedlichen Aluminiumschichtdicken handelt, muß für



fung erfolgen.

Doyma Durchführungssysteme
Industriestraße 43–45
28876 Oyten
Tel. (0 42 07) 91 66-0

Händetrocknen mit Komfort

Fax (0 42 07) 9 16 61 99

Die Handtuchspender der Modellserien UNO und DUO von CWS sind verbessert worden. Das Slimline-Gehäuse kommt mit 35 % weniger Wandfläche aus als bisher. Wahlweise sind

die Geräte auch mit Frontspiegel ausgestattet und können direkt über dem Waschbecken montiert werden. Die übliche Handtuchschlaufe ist verschwunden. Bei Bedarf zieht man sich ein frisches Tuch heraus, das der Apparat sofort nach Gebrauch einrollt. Eine



Mehrfachnutzung durch mehrere Personen ist ausgeschlossen. Auch das Ende der Rolle wird vollständig eingezogen. Eine rote Signalleiste erscheint und fordert zum Rollentausch auf. Den aktuellen Handtuchvorrat zeigt ein von Grün nach Rot wechselnder Indikator an. Frisches und benutztes Handtuch sind strikt getrennt. Anders als in älteren Geräten befindet sich jetzt die neue Rolle über dem gebrauchten Teil.

CWS Unternehmensgruppe An der Pfingstweide 28 61118 Bad Vilbel Tel. (0 61 01) 54 46 80 Fax (0 61 01) 54 46 22

34 sbz-monteur 8/1997