



Hier ist Ihre

# BAUSTELLE

Haben auch Sie etwas Merkwürdiges entdeckt oder eine pfiffige oder mustergültige Installationslösung parat? Dann her mit den Fotos und ein paar erläuternden Zeilen dazu!

Redaktion SBZ Monteur | Postfach 40 11 | 58426 Witten |  
E-Mail: [scheele@sbz-online.de](mailto:scheele@sbz-online.de)

## KLEMPNEREI

# Was Bauherren alles so abnehmen...

... ist manchmal ganz erstaunlich. Als ich letzte Woche in Stuttgart war, ist mir die Kunst von Dachdeckern aufgefallen, die sich immer wieder als Klempner versuchen. Es ist schon unglaublich, was von der Bauherrschaft alles abgenommen wird.

*Markus Rommel*  
71334 Waiblingen



Warum denn einfach, wenn man etwas umständlich lösen kann?

## HEIZUNG

# Einfach `nen Lappen drum und gut

Letzte Woche haben wir einen Kesseltausch gemacht. Der ausgetauschte „Ofen“ hatte schließlich schon seit über einem Vierteljahrhundert seine wärmende Aufgabe erfüllt. So alt wie der Kessel war natürlich auch der Rest der Installation. Staunen musste ich nur, als ich die Heizkörper im oberen Geschoss entlüften wollte, über eine wirklich innovative Abdichtungsidee. Der Kunde verteidigte sein Provisorium: „Hin und wieder würde er halt ein Stückchen neues Klo-Papier ums Schnüffelstück wickeln und dann wäre es doch wieder gut“. Schließlich konnte ich ihn aber überzeugen und habe dann den Schnell-Entlüfter gewechselt.

*Bernd Pieper*  
44139 Dortmund



Wozu dreilagiges Klo-Papier nicht alles gut ist...

## Fragen zur Ausbildung oder Probleme? Die Redaktion hilft!

Sprechen Sie uns an!  
Wir helfen Ihnen!  
Auf Wunsch natürlich absolut vertraulich!

SBZ Monteur-Redaktion  
Stichwort: Vertraulich  
Postfach 40 11, 58426 Witten  
oder schnell per E-Mail an:  
[scheele@sbz-online.de](mailto:scheele@sbz-online.de)

# Erstausgabe bald Sammlerstück?

Mit der Titelseite der Technischen Regeln für Gas-Installationen 2008 hat sich der DVGW nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Zeigt sie doch eine Gasleitung mit Schweißnaht inklusive Einbrandkerben vom Feinsten. Dass man als Handwerker darüber ablästert, kann und darf der DVGW einem nicht übel nehmen. Doch es wurmte die Damen und Herren dort offensichtlich schon. Letzten Monat habe ich für meinen Betrieb noch eine TRGI bestellen müssen. Und – oh Wunder: die Schweißnaht ist weg! Das bedeutet, dass nur die wenigen TRGI-Exemplare der Erstauslieferung vom Mai 2008 das Titelblatt mit Installationsfehler haben. Ich hab' dann gleich noch eine TRGI bestellt. Meine Erstausgabe habe ich erstmal gut weggepackt. Die ist be-

stimmt später mal richtig was wert!

*Herbert Krause*  
44289 Dortmund



Links das Titelblatt der TRGI-Erstausgabe mit der unrühmlichen Schweißnaht, die es auf den heute erhältlichen Exemplaren (rechts) nicht mehr gibt

## ENTWÄSSERUNG

# Willkommen in der Villa Dröppel!

Ende Juni habe ich mit der Familie Urlaub an der Nordsee gemacht. Wir wohnten in einer Ferienwohnung, gelegen in einer alten Villa mit Blick auf die See. Leider war der Balkon bei Regenwetter nicht zu benutzen, obwohl dieser durch die darüber liegenden Balkone „überdacht“ war. Der Grund: Alle Balkone waren mit der gleichen kleinen Kastenrinne ausgestattet. Auch der oberste Freisitz, der in Ermangelung einer Überdachung die volle Regenladung abbekam. Seine Rinne lief schnell über und das Wasser tropfte auf den Balkon der darunter liegenden Etage. Hier gab die Rinne dann auch schnell auf und das Wasser „dröppelte“ weiter nach unten. Wie lange kann eine Fassade diese Sauerei aushalten?

*Herbert Zachowiac*  
45881 Gelsenkirchen



Niagarafälle an der Nordsee: Schon bei einem kleinen Schauer liefen die Rinnen über