

Hier ist Ihre

BAUSTELLE

Haben auch Sie etwas Merkwürdiges entdeckt oder eine pfiffige oder mustergültige Installationslösung parat? Dann her mit den Fotos und ein paar erläuternden Zeilen dazu!

Redaktion SBZ Monteur | Postfach 40 11 | 58426 Witten |

E-Mail: scheele@sbz-online.de

INSTALLATIONSTECHNIK

Wenn Elektriker übertreiben...

... dann kann man auch schon mal Sachen wie diese finden. Jedenfalls habe ich nicht schlecht gestaunt, als ich feststellte, dass der Elektriker in diesem Hause einfach alles geerdet hat – sogar die Kunststoffleitungen.

Uwe Frondorf 55232 Alzey



Vielleicht ist der Kollege etwas schwach im Fach Werkstoffkunde...?

Fragen zur Ausbildung oder Probleme? Die Redaktion hilft!

Sprechen Sie uns an! Wir helfen Ihnen! Auf Wunsch natürlich absolut vertraulich! SBZ Monteur-Redaktion Stichwort: Vertraulich Postfach 40 11, 58426 Witten oder schnell per E-Mail an: scheele@sbz-online.de

ERDVERLEGUNG

Da staunt der Archäologe...

... und der Fachmann wundert sich! Neulich musste ich einen Rohrbruch an einer erdverlegten Wasserleitung beseitigen. Die defekte Stelle war schnell lokalisiert. Beim Freilegen des Rohres zeigte sich dann, dass hier schwarzes Stahlrohr ohne jeglichen Korrosionsschutz verlegt worden war! Diese Leitung hätte doch schon durch das sauerstoffhaltige Trinkwasser von innen heraus verrosten müssen. Und dann auch noch ohne Schutz in die Erde gelegt, was doch eigentlich erhebliche Außenkorrosion erwarten ließe. Aber die Leitung ist, wie mir der Kunde sagte, schon über 20 Jahre alt. Wie ist das möglich? Heben sich gleichzeitige Innen- und Außenkorrosion in ihrer Wirkung auf?

Sebastian Ammann 45768 Marl



Nicht rostendes schwarzes Stahlrohr . . . es gibt Dinge, die kann man nicht deuten . . .

6 SBZ Monteur 2010 | 02





DIE BRENNENDE FRAGE

Das SBZ Monteur-Fachforum

Auch eine brennende Frage parat?
Haben Sie ein Problem, das nicht warten kann?
Dann nutzen Sie doch unser Fachforum im Internet! Hier kann man sich mit Kollegen austauschen und gemeinsam profitieren:

www.shk-fachfragen.de





SBZ Monteur 2010 | 02 7