



Hier ist Ihre

# BAUSTELLE

Haben auch Sie etwas Merkwürdiges entdeckt oder eine pfiffige oder mustergültige Installationslösung parat? Dann her mit den Fotos und ein paar erläuternden Zeilen dazu!

Redaktion SBZ Monteur | Postfach 40 11 | 58426 Witten |  
E-Mail: [scheele@sbz-online.de](mailto:scheele@sbz-online.de)

## BLECHBEARBEITUNG

# Silikonspengler am Werk!

Bei einer öffentlichen Ausschreibung der Gemeinde machte ein Zimmereiunternehmen von auswärts den billigen Jakob und bekam den Auftrag. Wie das Unternehmen heißt und von wo es kam, wollte man mir bei der Gemeinde nicht verraten. Aber so viel steht fest: Die Blechnerarbeiten wurden vom Zimmerer-Team mit ausgeführt. Zurück blieb diese „Silikon-Kaltlötnaht“. Das muss doch wehtun, oder?

Walter Steck  
74869 Schwarzach



... und sollte es nicht dichte sein, dann schmier'n wir Silikon hinein...

## Fragen zur Ausbildung oder Probleme? Die Redaktion hilft!

Sprechen Sie uns an!  
Wir helfen Ihnen!  
Auf Wunsch natürlich absolut vertraulich!

SBZ Monteur-Redaktion  
Stichwort: Vertraulich  
Postfach 40 11, 58426 Witten  
oder schnell per E-Mail an:  
[scheele@sbz-online.de](mailto:scheele@sbz-online.de)

## HEIZUNGSTECHNIK

# HK-Installation mal ganz anders

Auf einer Baustelle in Bielefeld konnte ich ablichten, wie man Heizkörper auch noch montieren kann: Ohne Halterung, ohne Thermostatventil, ohne Rücklaufverschraubung und freihängend – aber mit Zähler. Ja, man sollte wirklich über den Tellerrand hinausschauen und offen für Kreativität sein!

Andreas Pohl  
44329 Dortmund

Da zeigt es sich schon wieder: Man muss sich bloß zu helfen wissen



## DACHENTWÄSSERUNG

# Kunst am Bau... oder was?

Im Herbst 2010 habe ich die Deutsche Weinstraße besucht und entdeckte dort im Ort Schweigen diese rätselhafte Dachentwässerung. Auch nach langem Grübeln kann ich mir den Sinn (oder Unsinn?) dieser Konstruktion nicht erklären. Liebe Monteur-Redaktion, könnt ihr euch denken, wozu das gut sein soll?

*K.-H. Pfahler*

*91710 Gunzenhausen*



**Doppelstützen an der Dachrinne –  
ist das vielleicht Tuning?**

**Antwort der Redaktion:**

*Auch uns ist kein technischer Grund eingefallen, warum man das so gebaut hat – man kann es auch nicht auf die europäische Normung schieben. Wissen Sie, liebe Leser, was es mit dieser Konstruktion auf sich hat? Wenn ja, freuen wir uns über eine Erklärung per Mail an [scheele@sbz-online.de](mailto:scheele@sbz-online.de).*

## TRINKWASSER-INSTALLATION

# Eindrucksvolle Winterimpressionen

Der Besitzer dieses Hauses im Landkreis Nienburg durfte in der Vorweihnachtszeit 2010 erfahren was passiert, wenn man über Nacht (!) bei zweistelligen Minusgraden die Fenster und Türen offen lässt. Erwischt hat es eine Leitung im Obergeschoss. Sie platzte, das Wasser drückte den Eispfropfen heraus und flutete im wahrsten Sinne des Wortes das Gebäude.

*Michael Jeske*

*27308 Kirchlinteln*

**Draußen aus dem Dach-Drempel  
an der Fassade hinunter, innen von  
oben munter bis in den Keller**

