



Hier ist Ihre

BAUSTELLE

Haben auch Sie etwas Merkwürdiges entdeckt oder eine pfffige oder mustergültige Installationslösung parat? Dann her mit den Fotos und ein paar erläuternden Zeilen dazu!

Redaktion SBZ Monteur | Postfach 40 11 | 58426 Witten |
E-Mail: scheele@sbz-online.de

LETZTE WARTUNG

Gut, dass es diese Kontrollen gibt

Da hat sich der Hersteller des Filters aber wirklich was einfallen lassen. Man kennzeichnet einfach nach jeder Wartung den jeweiligen Monat und ist dann immer auf dem Laufenden. Vielleicht hätte man für diesen Nutzer auch noch Jahresringe einstanzen sollen, etwa 2001, 2002...

Benjamin Fischer
44227 Dortmund



Gut gemeinte Monats-Markierung, aber unsensible Nutzer

Fragen zur Ausbildung oder Probleme? Die Redaktion hilft!

Sprechen Sie uns an!
Wir helfen Ihnen!
Auf Wunsch natürlich absolut vertraulich!

SBZ Monteur-Redaktion
Stichwort: Vertraulich
Postfach 40 11, 58426 Witten
oder schnell per E-Mail an:
scheele@sbz-online.de

GASINSTALLATION

Gottvertrauen...

... hatten sicherlich diese Bastler. Während die Fassade des Hauses neu verkleidet wurde, musste auch der Anschluss der Flüssiggasflasche geändert werden. Zwar als provisorische Lösung, dennoch mordsgefährlich, stellten diese Herren die Pulle ohne Sicherung vor die Wand und führten den Anschluss Schlauch ins Gebäude. Kaum auszudenken, was passiert, wenn die Flasche ins Kippen gerät.

Holger Kranz
44388 Dortmund



Ungesichert gegen Sturz und Abriss des Anschlusses

EINE SIFONIE

Ideen muss man haben!

Hallo Leute, ich hätte da wieder etwas für Euch. Den Leuchter hat der Kunde, ein Pianist, selbst gebaut! Damit ist bewiesen, dass auch Geruchverschlüsse Licht ins Dunkle des Lebens bringen können. Hat was, oder ?

Thorsten Schurig

76689 Karlsdorf-Neuthard

Ein Leuchter der besonderen Art



STAGNATION

Et hätt noch immer joot jejeange

Bei dieser Installation wird die Feuerlöschleitung (FL) am Trinkwasserverteiler angesetzt. Nur ist der gesamte Trinkwasserbedarf kleiner als der Bedarf der Löschleitung. Die zu erwartenden Fließgeschwindigkeiten sind also, wenn gerade mal nicht gelöscht wird, sehr gering. Ein Biofilm mit interessantem Eigenleben dürfte sich folglich hier gebildet haben. (Anmerkung der Redaktion: Das Thema wird übrigens auch in dieser Ausgabe behandelt.)

Sebastian Ammann

45768 Marl

Stagnationsgefahr in besonderer Ausprägung

