




AUSTAUSCH ÄLTERER GRENZWERTGEBER

Bei älteren Grenzwertgebern können die Öleintritts- und Luftaustritts-Löcher verstopft sein. Die Funktion ist dadurch tückisch beeinflusst.

Die Befüllung wird zwar freigegeben, aber nicht automatisch abgeschaltet.

Es besteht die große Gefahr, dass Öl überläuft !



Der kleine Unterschied mit der großen Wirkung liegt in der neuen Form der Schutzhülse um den Kaltleiter.

Statt der früheren Öleintritts- und Luftaustritt-Löcher haben die neuen Grenzwertgeber jetzt einen durchgehenden Schlitz, der nicht verstopfen kann.

Das ist sicher !

