MUSTERBERICHT Umwelttechnik

Name: Schönberg	Vorname:	Siegfried		
		Ausbildungsjahr:	_	? <u>. </u>
Ifd. Blatt-Nummer 23.	Woche vom <u>16.01.2006</u>	bis <u>20,01</u>	2006	
ausgeführte Arbeiten, Berufsschulu	unterricht, betriebliche u. überbetr. Unt	terweisungen usw.	Einzel-Std.	Gesamt-Sto
MONTAG				
Hotel Kiehlsborn:			0.0	
Wartung der Blockheizkraftwerke			8,0	8,0
	_		-	
DIENSTAG				
Beruhschule:	W / P . W . / : / ! . / ! .	Lu:		
Anlagenlechnik: Thema: Außbau und Funktion biologischer Kläronlogen – Inlernetzecherche zur Vorbereitung der Außahes				6,5
Wiso: Sozialversicherungen und Alleryonsorge				
mino. Antimiseralchemidali a	THE THERMONDIA		6,5	
MITTWOCH			2,5	
Kunde Schrader: Bückstauverschluss gewartet				
Kunde Eglinski: Förderpumpe in Regenwassernutzungponlage ausgewechselt				8,0
DONNERSTAG				
Kunde Roth: Filleranlage (Membranfiller) in Kleigkläranlage gewarlet,				
Abwasserpumpe gewartet			6,5	8,0
Firma: Lager aufgeräumt			1,5	
			 	-
FREITAG			1	
			4,0	
Schulung Benupgenossenschaft in der Kreishandwerkerschaft Ausbildung nachweis gefährt, Fachbericht geschrieben			2,0	6,0
				0,0
			-	
SAMSTAG			-	
OAMOTAG			1	1
			-	
		1A/		36,5
		Wochens	tunden	36,3
Bemerkungen:				
	2000			
1	Con		111	/
23,1,2006 Kayenderes	20.01.2006 <td>24.1.06 Bi</td> <td>Now</td> <td>/</td>	24.1.06 Bi	Now	/
ausbildender Meister Datum	Auszubildender Datum	1	rufsschule Datum	
Datum	Datum		Patuni	

Fachbericht (Beschreibung, Skizze) Name: Siegfried Schönberg Deckel PrafoHnung eine Gefahr für Personen Gebaude u. Um Arbeitschritte: Deckel aufschrauben und Einschubleile herausziehen Einschubkeile reinigen, Dichtungen überprüfen und einfelten Randeifung ver und hinder dem Verschluss Kontrollleren, 991 Veruneinigungen ent forne Einschub lette wieder einbauen und Deckel aufschrauben Notverschluss per Hand schließen. Pristoffnung autschrauben und Trichter anbringen Masser einfütlen, bis Wassershind 10 cm etteicht hat "Wasserspieget 10 Minuten lang, durch nach fütlen von Wasser hatten (> 0:16.) wenn nicht mehr als 0:5 & nochgefüllt wurde Trichler entifernen, Prüföldnung wieder schtleßen und Notverschluss wieder öllenen Werklauge and Hilfsmille Schroubendiehersah Rutzlappen Knanensalz Wassereimer Prüftrichter biummihandschuhe Messbecher mit 0,5 & Wasse