


Name: Licht Vorname: Peter
 Ausbildungsjahr: 2.
 lfd. Blatt-Nummer 10 Woche vom 28.01.2008 bis 01.02.2008

ausgeführte Arbeiten, Berufsschulunterricht, betriebliche u. überbetr. Unterweisungen usw.	Einzel-Std.	Gesamt-Std.
MONTAG		
Überbetriebliche Unterweisung	8,00	
Materialkunde Fügetechniken		
		8,00
DIENSTAG		
Überbetriebliche Unterweisung	8,00	
Biegetechniken / Berechnungen		
		8,00
MITTWOCH		
Berufsschule:	6,00	
Arbeitsplanung: Installation einer Etagenheizung		
Deutsch: Aufbau eines Kundengesprächs		
Politik: Bundestag und Bundesrat		
		6,00
DONNERSTAG		
Überbetriebliche Unterweisung	8,00	
Fügetechniken		
Löten / Schweißen		
		8,00
FREITAG		
Überbetriebliche Unterweisung	5,50	
Fügetechniken		
Schweißen		
Ausbildungsnachweis und Bericht geschrieben	1,50	
		7,00
SAMSTAG		
		0,00
Wochenstunden		37,00
Bemerkungen:		

<u>5.2.08</u>  ausbildender Meister Datum	<u>1.2.2008</u>  Auszubildender Datum	<u>6. Feb. 08</u>  Berufsschule Datum
--	--	--

Anfertigen eines Hosen-T-Stückes



Arbeitsschritte:

- Maß „L“ ausrechnen
- Länge der Anwärmzone ausrechnen
- Biegelänge auf dem Rohr markieren
- Bögen biegen
- Bögen abkühlen
- Bögen jeweils an einem Bogenende abtrennen
- Zusammentreffen der Bögen an den abgetrennten Enden markieren
- Markiertes Bogensegment absägen
- Bögen zusammenheften
- Richtungen kontrollieren
- Bögen zusammenschweißen
- Hosenrohrende erwärmen
- Hosenrohrende auf Durchmesser (D2) aufweiten
- Hosenrohr an Hauptrohr anschweißen
- Schweißstelle abkühlen

Material:

- Stahlrohr, DIN EN 10255, A DN 20
- Stahlrohr, DIN EN 10255, A DN 32
- Schweißdraht \varnothing 3 mm

Werkzeuge:

- Gliedermaßstab
- Fettkreide
- Bügelsäge
- Flachwinkel
- Hammer
- Dorn
- Schweißstock
- Gas-Schweißausrüstung
- Schutzbrille
- Schutzhandschuhe
- Brenneranzünder