



Hier ist Ihre

BAUSTELLE

Haben auch Sie etwas Merkwürdiges entdeckt oder eine pfiffige oder mustergültige Installationslösung parat? Dann her mit den Fotos und ein paar erläuternden Zeilen dazu!

Redaktion SBZ Monteur | Postfach 40 11 | 58426 Witten |
E-Mail: scheele@sbz-online.de

SPÜLENANSCHLUSS

Home-made-Geruchverschluss

Leute, als ich neulich in meiner Eigenschaft als Kundendienstmonteur eine Küchenspülen-Mischbatterie erneuern sollte, entdeckte ich diese Abflusskonstruktion. Hab' ich mit meinem Handy für euch gleich mal abgelichtet. Weitere Erläuterungen sind hier wohl überflüssig, oder?

Jörg Schulte
44193 Dortmund



Frage: Was scheinen
Lego und HT gemein-
sam zu haben ... ?

HEIZUNGSTECHNIK

Und sollte es nicht warm genug sein...

... dann hauen wir noch einen Heizkörper rein. Was geht denn hier ab? Hat einer die Heizlast falsch berechnet und bessert nach? Oder ist der Heizkörper unter dem Fenster irgendwie zugestellt gewesen und kann seine Leistung nicht bringen? Egal, ich mache sowieso nur Sanitär auf dieser Umbau-Stelle.

Ben Reh
44192 Dortmund

Reserve-Rad ist schon
klar; aber Reserve-Heiz-
körper doch etwas krass



Fragen zur Ausbildung oder Probleme? Die Redaktion hilft!

Sprechen Sie uns an!
Wir helfen Ihnen!
Auf Wunsch natürlich
absolut vertraulich!

SBZ Monteur-Redaktion
Stichwort: Vertraulich
Postfach 40 11, 58426 Witten
oder schnell per E-Mail an:
scheele@sbz-online.de

GASINSTALLATION

Pressen – und alles wird gut?

Wenn man sich das Bild mal genau ansieht stellt man ganz schnell fest, dass das Rohr an der Pressstelle nicht gereinigt wurde. Aber na ja – ist ja nur Gas – da bekommt man ja keine nassen Füße.

Jeremias Demtrödter
33611 Bielefeld



Sind das die Folgen des wirtschaftlich bedingten „Geiz-ist-geil“-Virus?

ABFLUSSREINIGUNG

Hurra, es läuft wieder ab!

Diesen Freudenausruf mag ganz sicher der Kunde gemacht haben, als seine Toilette wieder „frei“ war. Doch die Freude währte nur kurz: Nicht einmal drei Tage, nachdem der Rohr-Reinigungsdienst abgerückt war, zeigte sich ein Rohrbruch... könnte es vielleicht sein, dass hier die Spirale in etwas „zu heißem Kontakt“ mit dem Kunststoff-Abflussrohr getreten ist?

Peter Hundt
88326 Aulendorf

Merke: Wenn das Abwasser wieder abfließt, ist das nicht immer ein gutes Zeichen



SANITÄRINSTALLATION

Das Auge pinkelt auch mit, oder?

Ehrlich, als ich das WC einer Dortmunder Gaststätte betrat, traute ich zunächst meinen Augen nicht. Da ich aber noch keine alkoholischen Getränke zu mir genommen hatte, musste ich es als bittere, eiskalte Realität wahrnehmen und verarbeiten. Hier scheint es wohl schon bei der Rohinstallation erhebliche Diskrepanzen zwischen Kaltwasser- und Abwasseranschluss gegeben zu haben.

Markus Schreiber
58636 Iserlohn

Kein Ruhmesblatt für unser Handwerk – hoffentlich muss jeder erst nach einigen Bierchen dahin...

