

**Hier ist Ihre** 

## **BAUSTELLE**

Haben auch Sie etwas Merkwürdiges entdeckt oder eine pfiffige oder mustergültige Installationslösung parat? Dann her mit den Fotos und ein paar erläuternden Zeilen dazu!

Redaktion SBZ Monteur | Postfach 40 11 | 58426 Witten |

E-Mail: scheele@sbz-online.de

SANITÄRTECHNIK

# Urinalanschluss auf chinesisch

Hier sieht man wieder: Man muss sich nur zu helfen wissen! Diese trickreichen Urinalanschlüsse habe ich im vergangenen Jahr in einem Oberklassehotel in Peking entdeckt. Das Bild wollte ich euch schon die ganze Zeit zusenden. Also bitte. 这里是!

Jens Tiedemann 21745 Hemmoor



# Fragen zur Ausbildung oder Probleme? Die Redaktion hilft!

Sprechen Sie uns an! Wir helfen Ihnen! Auf Wunsch natürlich absolut vertraulich! SBZ Monteur-Redaktion Stichwort: Vertraulich Postfach 40 11, 58426 Witten oder schnell per E-Mail an: scheele@sbz-online.de **ABGASABFÜHRUNG** 

# Aber das macht doch nix...!

Bei der ersten Wartungsarbeit im Hause eines neuen Kunden empfing mich diese Abgasanlage, die ich mal schnell mit meinem Handy verewigt habe. Der Kunde erzählte mir, dass der Ölkessel vor zwei Jahren erneuert worden sei. Bislang hat der Schorni die massiven Versottungsspuren nicht bemängelt. Hallo?

Sebastian Ammann 45768 Marl



Hier wird es aber höchste Zeit für eine Schornstein-Sanierung...

6 SBZ Monteur 2010 | 08

#### HINTERWANDINSTALLATION

### Die Ideen auf der anderen Seite

Unterputzspülkästen sind nichts Besonderes. Aber "Hinterwandspülkästen" sind zumindest mir jetzt zum ersten Mal untergekommen. Spülrohr aus massiver Wand? Wie soll das gehen? Ganz einfach: Der Spülkasten sitzt nicht in einer Vorwandinstallation, sondern auf der anderen Seite der Wand in der Garage. Man beachte auch die Art und Weise, wie die Abwasserleitung des WCs verlegt wurde! Was sagte wahrscheinlich der Erbauer? "Jippijajajippijipijä! Mach' Dein Ding!"

Jörg Schulte 59067 Hamm





Hinterwandspülkasten ist ja vielleicht noch innovativ, aber 87°-Abzweig in liegender Leitung...?

#### **LESERBRIEF**

## Gürtel und Hosenträger

Die SBZ Monteur-Ausgabe 6/2010 berichtet über den Korrosionsschutz von Trinkwassererwärmern. Hierzu erhielten wir folgenden Leserbrief:

Mit Gürtel und Hosenträger wird eine doppelte Absicherung bezeichnet. Der Korrosionsschutz im Trinkwassererwärmer mittels Innenemaillierung und Anode ist aber ein aufeinander perfekt abgestimmtes und kein doppeltes Sicherungssystem gegen Rost und Lochfraß. Gerade letzterer macht bei manchen Wässern auch Edelstahlspeichern stark zu schaffen. Die Emaillierung in der locker-flockigen Sprache des Beitrages als Art Farbanstrich, der einen innigen Kontakt mit dem Stahl eingeht, zu bezeichnen, ist schon sehr lässig ausgedrückt. Beim Emaillieren wird mit über 800 °C das glasartige Email auf die stählerne Hülle des Trinkwasserspeichers eingeschmolzen. Dieser Stahl-Email-Verbund kann nur mit roher Gewalt zerstört werden.

Claus Thielmann

Deutscher Email Verband

#### Anmerkung der Redaktion:

Wir freuen uns, dass der SBZ Monteur auch beim Email-Verband gelesen wird. Würde man ihn sogar aufmerksam lesen, hätte sich dieser Leserbrief erübrigt. Denn exakt das, was der Leserbrief beschreibt, steht auch in unserem Beitrag.

SBZ Monteur 2010 | 08 7