



Hier ist Ihre

BAUSTELLE

Haben auch Sie etwas Merkwürdiges entdeckt oder eine pfiffige Installationslösung parat? Dann her mit den Fotos und ein paar erläuternden Zeilen dazu!

Redaktion SBZ Monteur | Windmühlenberg 1 | 59368 Werne |
E-Mail: held@sbz-online.de

WANDHÄNGEND

Trendsetter

Immer mehr Wärmeerzeuger werden als wandhängende Geräte beim Kunden montiert. Dieser Monteur und Trendsetter hat das schon vor Jahren erkannt. Er montierte den dargestellten Kessel auf ein wandbefestigtes Podest in der Küche. Zur



Wartung muss das Gerät nur noch mit zwei Mann heruntergehievt werden, damit man den Deckel demontieren kann und an die Innereien kommt.

Daniel Sieradzon
59399 Olfen

Ein Trendsetter mit ausreichender Fantasie

SAFETY FIRST

Findige Reparaturlösung

Da soll mal einer sagen, es gäbe nicht auch mal hilfreiche Ideen zur Reparatur von tropfenden Sicherheitsventilen. Ein ganz ausgeschlafener Schrauber hat hier mal schnell einen Lüftungsstopfen in den Auslass des Sicherheitsventils eingeschraubt. Genial, er brauchte noch nicht einmal einzuhanfen, eine Dichtung reichte.

Guido Bruzek
58285 Gevelsberg



Im Zweifel kann man es auch ganz weglassen, das Sicherheitsventil

Fragen zur Ausbildung oder Probleme? Die Redaktion hilft!

Sprechen Sie uns an! Wir helfen Ihnen!
Auf Wunsch natürlich absolut vertraulich!

SBZ Monteur-Redaktion, Stichwort: Vertraulich
Windmühlenberg 1, 59368 Werne oder schnell
per E-Mail an: held@sbz-online.de

BIORESERVAT

Den lieben Tierchen eine Bleibe

Sie sind zwar nicht vom Aussterben bedroht. Trotzdem hat ein Kollege hier ein Rückzugsgebiet für Legionellen und anderes Getier eingerichtet. Die possierlichen Kleinen können sich in der Einbahnstraße in Richtung Sicherheitsventil ein herrliches Refugium errichten. Das Wasser wird höchstens mal erneuert, wenn das Sicherheitsventil abbläst. Hoffentlich verschreckt das dann nicht das eine oder andere Bakterium.

Ferdinand Erpel

6900 Bregenz

**Vorschlag zum Anlegen eines Biotops
in Trinkwasseranlagen**



SIPHON? FEHLANZEIGE

Was müffelt denn da seit Jahren?

Der rückspülbare Filter kriegt seinen Auslauf per Schlauch und dieser mündet direkt in den Abfluss. Der Gestank, der seit Jahren aus dem HT-Rohr kommt, scheint keinen zu stören. Sonst hätte ja vielleicht jemand zumindest einen Siphon installiert.

Alfons Kaiser

24340 Eckernförde



**Der Luxus eines nicht
müffelnden Kellerraumes
wird völlig überschätzt.**

**Ein Siphon für weniger
als 10 € hätte gereicht**