

Hier ist Ihre

BAUSTELLE

Haben auch Sie etwas Merkwürdiges entdeckt oder eine pfiffige Installationslösung parat? Dann her mit den Fotos und ein paar erläuternden Zeilen dazu!

Redaktion SBZ Monteur | Windmühlenberg 1 | 59368 Werne | E-Mail: held@sbz-online.de

KOMBI-HEIZKÖRPER

Echtes Geld sparen

Wenn Heizkörper innerhalb einer Innenwand verlaufen, können diese gleichzeitig zwei Räume beheizen. Das spart Kosten und könnte daher auf verschiedene Bereiche übertragen werden: Beleuchtung, Türen, Fenster, Schränke, Regale, Verstand ...

Guido Bruzek 58285 Gevelsberg



Doppelter Nutzen



AUF DEN ZWEITEN BLICK

Stagnationsstation

Von diesen beiden Filteranschlüssen ist einer immer außer Betrieb. Während also der eine durchströmt wird, kann der andere gewartet werden. Diese Anordnung lässt einen ununterbrochenen Betrieb zu. Leider wurde anscheinend nicht bedacht, dass die jeweils nicht durchströmte Strecke zur Brutstätte für Bakterien wird.

Stefan Müller 45527 Hattingen

Gut gemeint, aber nicht zu Ende gedacht

HANDWERKSKUNST

Nicht von der Stange

Der Reparaturauftrag lautete seinerzeit: UP-Druckspüler funktioniert nicht mehr!

Beim Demontieren der Platte kam dann der folgende Aufputzdruckspüler zum Vorschein. Ob diese Installation ein Künstler, Bastler, Tüftler oder Techniker durchgeführt hat? Jedenfalls hatte er sich Gedanken gemacht, wie er damals den Aufputzdruckspüler als Unterputz-Variante einbauen konnte. An Fantasie und technischen Fähigkeiten hat es auf jeden Fall nicht gemangelt.





- [1] Montierte Drückerplatte
- [2] Einblick hinter die Drückerplatte
- [3] Die eigentliche Konstruktion
- [4] Erfindergeist gepaart mit handwerklicher Begabung

Fragen zur Ausbildung oder Probleme? Die Redaktion hilft!

Sprechen Sie uns an! Wir helfen Ihnen! Auf Wunsch natürlich absolut vertraulich!

SBZ Monteur-Redaktion, Stichwort: Vertraulich Windmühlenberg 1, 59368 Werne oder schnell per E-Mail an: held@sbz-online.de

Zeit und Geduld hatte er anscheinend auch. Laut Angaben des Kunden hat diese Konstruktion über mehrere Jahre anstandslos funktioniert.

Gerd Hermann 72488 Sigmaringen





SBZ Monteur 2012 | 05 7