



Hier ist Ihre

BAUSTELLE

Haben auch Sie etwas Merkwürdiges entdeckt oder eine pfiffige Installationslösung parat? Dann her mit den Fotos und ein paar erläuternden Zeilen dazu!

Redaktion SBZ Monteur | Windmühlenberg 1 | 59368 Werne |
E-Mail: held@sbz-online.de

DICHTKUNST

Doppelte Sicherheit

Wie clever von dem Monteur, dieses Sicherheitsventil gegen das lästige Tropfen abzusichern. Immer wieder hatte sich zuvor der Wasserdruck derartig erhöht, dass dieser das Ventil gegen die Federkraft öffnete. Durch den zusätzlichen Schutzmechanismus mittels Eckventil kann dieser Störfall nun zumindest manuell gesteuert werden.

Stefan Müller
45527 Hattingen



Fragen zur Ausbildung oder Probleme? Die Redaktion hilft!

Sprechen Sie uns an! Wir helfen Ihnen!
Auf Wunsch natürlich absolut vertraulich!

SBZ Monteur-Redaktion, Stichwort: Vertraulich
Windmühlenberg 1, 59368 Werne oder schnell
per E-Mail an: held@sbz-online.de

SPANNUNGSGELADEN

Durchlauferhitzer im erweiterten Einsatz

Damit sich niemand unbefugt der Heizungsanlage nähert, wurde vorsichtshalber mal eine Sicherungsmaßnahme installiert. Statt sonst üblicher Selbstschussanlage oder einem Minengürtel wurde ein Durchlauferhitzer ohne Schutz vor einem Stromschlag montiert. Ich habe trotzdem überlebt und dieses Foto geschossen.

Markus Mathey



UNTERPUTZINSTALLATION

Zu heiß gefönt?

War es der übereifrige Fliesenleger, der hier flugs eine Unterputzinstallation erstellt hat? Oder war es der Elektriker, der mit Akribie die Leitung zumindest zum Teil verschwinden ließ? Nichts Genaues weiß man nicht. Jedenfalls ist es wert gezeigt zu werden.

*Rolf Bernfink
13189 Berlin*



SUCHBILD

Was ist noch richtig?

Diese Installation sollte als Quelle für ein Suchbild dienen. Die Frage hätte sein können: Was ist hier falsch? Wir haben es dann doch vereinfacht: Es sollten die Bereiche markiert werden, die korrekt montiert worden sind. Wir haben diese Markierungen für Sie bereits vorgenommen. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts.

*Guido Bruzek
58285 Gevelsberg*