



Hier ist Ihre

BAUSTELLE

Haben auch Sie etwas Merkwürdiges entdeckt oder eine pfiffige Installationslösung parat? Dann her mit den Fotos und ein paar erläuternden Zeilen dazu!

Redaktion SBZ Monteur | Windmühlenberg 1 | 59368 Werne |
E-Mail: held@sbz-online.de

ISO-GAG

Neu im Sortiment

Anstatt Teppiche nach ihrer endgültigen Abnutzung wegzuschmeißen, lassen sich damit auch sinnvolle Dinge anstellen. Hier wurden Heizungsrohre im unbeheizten Keller damit eingewickelt. An Richtungsänderungen kann man ausrangierte Küchenschwämme einsetzen. Für noch kühlere Räume bieten sich auch entleerte Zahnpaste-Tuben mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/mK an oder Fischreste vom Bückling. Deutschland, deine Energiewende kann kommen!

Ulrich Menck

51469 Bergisch Gladbach



KLEMPNER-KUNST

Wasserspiele an Fassade

In Dresdens Kunsthofpassage findet Otto Normalklempner sehr interessante Anregungen für seine zukünftigen Installationen. (Nur nicht für die Biedermanns)



Fragen zur Ausbildung oder Probleme? Die Redaktion hilft!

Sprechen Sie uns an! Wir helfen Ihnen!

Auf Wunsch natürlich absolut vertraulich!

SBZ Monteur-Redaktion, Stichwort: Vertraulich
Windmühlenberg 1, 59368 Werne oder schnell
per E-Mail an: held@sbz-online.de

MANIPULATIONSSCHUTZ

Abwenden von Gefahr

Die hier gezeigte Gasleitung ist äußerst pfiffig gegen Manipulation gesichert worden. Jedenfalls bräuchte der potenzielle Täter, nennen wir ihn Manipulator, einen besonderen Schlüssel, um den extrem manipulationsgesicherten Stopfen aus dem Gasströmungswächter herauszudrehen. Hoffen und beten wir mal, dass der nicht auf die perfide Idee kommt, den Strömungswächter herauszudrehen. Aber dazu braucht es dann doch sehr viel kriminelle Energie.

Guido Bruzek

58285 Gevelsberg



DIN 12056 TEIL 478321

Neue Abwasserwege

Wenn nix mehr geht, dann geht es nur noch mit viel Fantasie, wie hier während der Rohrmontage im Neubau. Nicht nur, dass hier fleißig Schlitze gestemmt wurden. Auch die Leitungsführung für das Abwasser zeigt ganz neue Verlegetechniken. Dass einer der beiden Anschlüsse des Doppelabzweigs jeweils dem gegenüberliegenden einen Schwung seines Abwassers mitgibt, bleibt irgendwie auf der Strecke, wie auch anschließend der Küttel. Aber vielleicht gibt es ja eine neue Norm, die genau das vorsieht. Und dann noch die elegante Reserveleitung zur Wand hin. Da kann man in zwei Monaten wahrscheinlich auch gut die Reinigungsspirale einfädeln um den Murks dann wieder sauber zu kriegen?!

Christopher Lux

59368 Werne

