



Hier ist Ihre

## BAUSTELLE

Haben auch Sie etwas Merkwürdiges entdeckt oder eine pfiffige Installationslösung parat? Dann her mit den Fotos und ein paar erläuternden Zeilen dazu!

Redaktion SBZ Monteur | Windmühlenberg 1 | 59368 Werne |  
E-Mail: held@sbz-online.de



KOMBI-GERÄT

## Wäschetrockner 5.0

Hier wurde auf Wunsch des Kunden ein kleiner Schlenker für das Abgas eingebaut. So konnte man in dem Raum noch besser die Wäsche trocknen.

Bitte NICHT nachmachen!

*Guido Bruzek*

58285 Gevelsberg

ECK-ANORDNUNG

## Wege des Spülwassers oft unergründlich

Der Druckspüler musste damals weg und ersetzt werden gegen einen ordentlichen Spülkasten. Diese abenteuerliche Konstruktion kam dabei raus.

Eigentlich gar nicht so abwegig, oder?

*Mike Stückemann*

44388 Dortmund



## Fragen zur Ausbildung oder Probleme? Die Redaktion hilft!

Sprechen Sie uns an! Wir helfen Ihnen!  
Auf Wunsch natürlich absolut vertraulich!

SBZ Monteur-Redaktion, Stichwort: Vertraulich  
Windmühlenberg 1, 59368 Werne oder schnell  
per E-Mail an: held@sbz-online.de

## MY WAY

# Nicht von Sinatra

Irgendwie mussten ja nun mal alle Verbraucher bedient werden mit dem warmen Nass. Und auf diesem Weg hat es dann auch funktioniert. „I did it my way“ soll er während der Installation gepfiffen haben. Eine Legende besagt, dass er später, also nach der Montage, gepfiffen haben soll „These boots are made for walking“. Er kannte sich anscheinend aus mit den Sinatras, aber nicht so sehr mit Trinkwasserinstallationen.

*Georg Truxa*

64372 Ober-Ramstadt



## C-STAHL-HARTE INSTALLATION

# Wenn das Material ausgeht

Ein Einsatz an einem Freitag enttarnte die Ursache für einen Rohrbruch. Den ursprünglichen Installateuren war wohl das Edelstahl-Rohrmaterial ausgegangen. Da hat man flugs mit C-Stahl weiter-

gepfuscht. Wohlgemerkt, in einer Trinkwasserinstallation. „Juuungs, dat hält nicht lange“!

*Nahid Ljubuncic*

*Mannheim*

