



Hier ist Ihre

# BAUSTELLE

Haben auch Sie etwas Merkwürdiges entdeckt oder eine pfiffige Installationslösung parat? Dann her mit den Fotos und ein paar erläuternden Zeilen dazu!

Redaktion SBZ Monteur | Windmühlenberg 1 | 59368 Werne |  
E-Mail: held@sbz-online.de

WIR MACHEN DAS EINFACH MAL

## Wird schon irgendwie

Improvisationskunst und irgendwie auch ein wenig Cleverness schimmert hier schon durch. Das kann man zwar nicht so lassen, hat aber funktioniert.

S. Schulte G.  
Witten



BEST OF ...

## ... Germanys next Top-Syphon

Da wurde zusammengetüddelt, geschraubt, verknotet, gespannt und gelockert, nachgedichtet und verklebt. Und damit dann auch einer sein fachliches Auge drauf werfen kann, wird der Installateur gerufen.

So sehen Sieger aus!

Dogan unchained  
Frankfurt



**SELTEN SCHÖNE AUFNAHMEN**

## Zum Bersten gebaut

Wie auf den Bildern zu sehen, wurde der Warmwasserspeicher komplett ohne Sicherheitsgruppe angeschlossen.

Der Fehler kam vermutlich zustande, weil die Warmwasserbereitung zuvor über eine Kombitherme erledigt wurde und anschließend dieser Warmwasserspeicher die Aufgabe übernahm. Das Ergebnis nach fünf Jahren Druckbelastung plus der ständigen Ausdehnung durch Erwärmung war ein geborstener Warmwasserspeicher.

**M. Gröschel**

**München**



### Fragen zur Ausbildung oder Probleme? Die Redaktion hilft!

Sprechen Sie uns an! Wir helfen Ihnen!  
Auf Wunsch natürlich absolut vertraulich!

SBZ Monteur-Redaktion, Stichwort: Vertraulich  
Windmühlenberg 1, 59368 Werne oder schnell  
per E-Mail an: [held@sbz-online.de](mailto:held@sbz-online.de)