



**Metallografischer Schnitt durch die Rohrwandung im Bereich der Leckstelle**

Betrieb unter Umständen vor kostenträchtigen Nacharbeiten. (Quelle: FH Erfurt; Baufehler und Schäden an versorgungstechnischen Anlagen)

Nähten der längsnahtgeschweißten Rohre – durch ungeeignete Herstellungsverfahren und unsachgemäße Verzinkung – angesehen werden. Zurzeit stellt kein deutscher Produzent geschweißte Stahlrohre nach DIN-Norm 2440 und 2441 her; alle angebotenen Rohre werden im europäischen oder außereuropäischen Ausland gefertigt. Daher sollten nur Stahlrohre verwendet werden, bei denen der Her-

steller das DIN/DVGW-Registrierzeichen nachweisen kann und die Rohre entsprechend gekennzeichnet sind.

**D**ie Ausführung von Installationsarbeiten liegt in Ihren Händen als Monteur. Achten Sie auf den Einbau zugelassener und registrierter sowie gekennzeichnete Materialien oder äußern Sie sachliche Bedenken. Das ist keine Nörgelei, sondern bewahrt den

**Liebe Leser . . .**

. . . falls auch Sie bei Ihrer Arbeit Mängel erkennen, die mit unseren Gewerken zu tun haben, können Sie uns diese in Stichworten geschildert und vielleicht mit einem Foto versehen zuschicken. Mit unserer Vermittlung lässt sich sicher eine korrekte Lösung finden.

**Redaktion sbz-monteur  
Forststraße 131  
70193 Stuttgart  
Fax (07 11) 63 67 27 56  
E-Mail: streidt@shk.de**

..... **SPEZIAL** .....

**Der blanke Hohn**

„Die Sachen gut machen – vom ersten Mal an“, ist auf dem Schild der örtlichen Verwaltungsstelle der Elektro-Energie-Versorgungs-Gesellschaft ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica) in Trujillo zu lesen. Damit will das Unternehmen sein Image aufpolieren. Das scheint aber nicht so ganz zu glücken, sieht

man sich die Qualität des handgemalten Schildes an. Der blanke Hohn ist allerdings die Aufhängung des Schildes, die dem Slogan geradezu widerspricht. Dabei ist das nicht auf die finanziellen Möglichkeiten der Gesellschaft zurückzuführen oder auf einen Mangel an entsprechend ausgebildetem Personal. Es ist ausschließlich



Ignoranz und Unfähigkeit, gesetzte Ziele umzusetzen.