


..... BEISPIELE AUSBILDUNGSNACHWEIS SANITÄR

Ausbildungsnachweis Nr. _____		Woche vom 06.01.03 bis 10.01.03	Ausbildungs- jahr 2
Tag	Ausgeführte Arbeiten, Unterricht, Unterweisungen usw.	Lehr- stunden	Gesamt- stunden
Montag	Dachausbauten mit Zink bekleidet Verwahrungen angebracht Brustbleche aus Blei angelötet und an Dachziegel angeformt		8
Dienstag	Wasserleitung aus verzinktem Stahlrohr mit Gebo-Verschraubung repariert Wärmedämmung wieder angebracht Rohrschacht mit Gipskarton verschlossen		8
Mittwoch	Berufsschule		6
Donnerstag	Spiegelschrank angebracht Accessoires montiert Acrylduschwanne repariert Brausekopf erneuert		8
Freitag	Gas-Durchflusswasserheizer zerlegt und wasserführende Teile entkalkt, alle Teile außen gereinigt Altpapier entsorgt Ausbildungsnachweis geführt		7
Samstag			
			Wochenstunden 37
Besondere Bemerkungen			
Auszubildender		Ausbildender bzw. Ausbilder	
			
Für die Richtigkeit			
10.01.2003 <i>Wolfgang Wiethecker</i> <small>Datum Unterschrift des Auszubildenden</small>		10.01.03 <i>Fritz Lödenich</i> <small>Datum Unterschrift des Ausbildenden bzw. Ausbilders</small>	

..... BEISPIELE AUSBILDUNGSNACHWEIS SANITÄR

Reparatur einer beschädigten Acrylwanne

Arbeitsschritte:

- Schadenstelle trocken säubern
- Rand der Schadenstelle schräg anfräsen
- Zweikomponenten-Reparaturpaste in der passenden Farbe gut vermischen
- Reparaturpaste gut überhöht in die Schadenstelle tröpfeln
- Aushärten lassen
- Abziehen der Überhöhung bis annähernd Grundkörperebene
- Abschleifen mit Wasser und Schleifvlies
- Polieren

Material:

- Zweikomponenten-Methylmetacrylat-Reparaturpaste
- Wasser
- Polierpaste

Werkzeuge:

- Rührlöffel
- Putzlappen
- Bohrmaschine
- Halbrundfräser
- Schleifvlies
- Ziehklänge
- Polierscheibe