

LESERFORUM



Abwasserinstallation: Versorgungs- engpass?

Ein Kunde beauftragte mich, einer Undichtheit an seiner Abwasserleitung auf die Spur zu kommen. Aus dem Deckendurchbruch, über den

Leserbriefe

Meinungen und Kommentare bitte möglichst per E-Mail an die Redaktion des SBZ-Monteur unter

**scheele@
gentnerverlag.de**

das WC seines Badezimmers angeschlossen war, tropfte es nach jeder Benutzung. Also ging ich der Sache nach und baute das durch die Decke führende Abwasserrohr aus. Aber anstelle – wie von mir vermutet – ein Loch im Rohr vorzufinden, entdeckte ich diese „Meisterleistung“, die ich auch gleich im Bild festgehalten habe. Wie man deutlich erkennen kann, ist der Anschluss am WC mit einem Anschlussbogen ordentlich hergestellt worden. Aber irgendwie muss dieser Firma dann das Material in der Decke ausgegangen sein. Oder man wusste nicht so recht, wie man das Kunststoffrohr an die vorhandene Gussleitung anzuschließen hat. Auf jeden Fall hat der Ersteller dieses Anschlusses sehr viel Optimismus bewiesen, indem er wohl annahm, dass das hätte dicht werden können.

**Frank Müller
58452 Witten**

Sanitär
Heizung
Klima

Vorne dabei sein!

Neuheiten finden und
Fachwissen erweitern.
Kommen auch Sie auf die
größte Fachmesse der Sanitär-,
Heizungs- und Klimabranche
in Süddeutschland.

ifh
INTHERM
2004

21.–24. April 2004
Messezentrum Nürnberg
www.ifh-intherm.de

GHM
Your Fair Partner