

Name: Bellhoff Vorname: Marian

Ausbildungsjahr: 2

lfd. Blatt-Nummer 73 Woche vom 24.12.2012 bis 29.12.2012

ausgeführte Arbeiten, Berufsschulunterricht, betriebliche u. überbetr. Unterweisungen usw.	Einzel-Std.	Gesamt-Std.
MONTAG		
Kundendienst: Geselle Meyer		
- Füllventil in einem Spülkasten ausgetauscht	1,5	
- Fehlersuche; Ölbrennerpumpe, Öldüse und Ölfilter ausgetauscht und Brenner neu eingestellt	3,5	
		5
DIENSTAG		
1. Weihnachtsfeiertag		
MITTWOCH		
2. Weihnachtsfeiertag		
Notdienst Marenkranzhaus: Geselle Kraub		
- Rohrbruch an Trinkwasserrohr 54x2 in einer Zwischendecke behoben	5	
		5
DONNERSTAG		
Kundendienst: Geselle Kraub		
- Verstopfung im Toilette beseitigt	2,5	
- Badewannenarmatur sowie mehrere Schrägsitzventiloberteile erneuert	3	
- Gastherme gewartet; Flammeüberwachung erneuert	2,5	
		8
FREITAG		
Kundendienst: Geselle Kraub		
- defekte Heizkörperventile erneuert	3	
- Fahrzeug ausgeleert und aufgeräumt	1	
- Ausbildungsnachweis geschrieben	1	
		5
SAMSTAG		
Wochenstunden		23
Bemerkungen: _____ _____		
<u>3.12.2012</u> <u>Jimpel</u> ausbildender Meister Datum	<u>29.12.2012</u> <u>Bellhoff</u> Auszubildender Datum	_____ Berufsschule Datum

Austausch eines Füllventils

Werkzeugliste: - Maulschlüssel SW 17 und SW 19
- Wasserpumpenzange

Arbeitsschritte:

1. Spülkasten öffnen und Wasser am Eckventil absperrn
2. Betätigungshebel aushängen und Anschlussverschraubung und Befestigungsmutter lösen
3. Füllventil herausnehmen und in umgekehrter Reihenfolge das neue Ventil wieder montieren
4. Eckventil öffnen und Verbindungen auf Dichtheit kontrollieren
5. Funktion des Füllventils prüfen und Füllhöhe einstellen
6. Deckel schließen und nochmals die Funktion überprüfen
7. Arbeitsplatte reinigen

